

少しでも車の調子が 気になったら…

いつでもお気軽にご利用ください



ブレーキパット

残り厚 3mm 以下は要注意です。きちんと点検を受けて、早めに交換しましょう。



タイミングベルト

切れたら、エンジンの大破損につながります。100,000km を目安に交換をしましょう。



エンジン関係

ファン、クーラー、パワステベルト、エンジン冷却水、スパークプラグなどは定期的な点検をおすすめします。

など、上記以外にも整備全般取り扱っております。

**国土交通省指定
民間車検場**

**2級整備士
常駐**



一般整備

受付中